

אפקסל 20-40/60

קו"ה : 65

תיאור המוצר :

צבע אפקס דו-רכיבי מדולל במים. בעל עמידות טובה בפני כימיקלים שונים, פני שטח חלק, קל לניקוי ובעל אדזהיה מצוינת עבור מערכות אפקסי ופוליאוריטן.

נתוניים טכניים :

גון: כל גווני ה RAL

ברק: חצי מבריק

אחזו מוצקים (בנפח): $60 \pm 2\%$

דילול/ניקוי כלים: מים

כשור כיסוי מחושב תיאורטי*: 7.5 מ"ר / ק"ג / 80 מיקרון

יחס ערבות (בנפח): "א"=1 "ב"=4

זמן המתנה לפני צביעה: 5 דקות

אורך חי הצבע אחורי ערבות: 4 שעות (בטמפרטורה של 25°C)טמפרטורת הסביבה (זמן היישום): $10-30^{\circ}\text{C}$ זמן ייבוש (בטמפרטורה של 25°C - 20) :

למגע	6-4 שעות
בין שכבות	8-24 שעות
סופי	7 ימים

חיי מדף בטמפרטורה של $25^{\circ}\text{C}-20$: 12 חודשים

* מספרים אלו ניתנים כהנחה בלבד. גורמים כמו אויר תנעה ולחות חייבים להילוך בחשבון גם כן.

תכונות מיוחדות:

- נדיות נמוכה של תרכובות אורגנית
- עמידות טובה נגד קורוזיה וכימיקלים
- עמידות טובה נגד שריטות והתגניות
- עמידות טובה נגד הבזקי חלודה
- נטול ריח
- לא דליק
- מתאים גם לציפוי לקירות

שימוש מומלץ :

ציפוי עלון עבור מבני בטון ופלדה

מכלי אחסון

מבנים תעשייתיים

מתאים לישום בתעשייה התרכופות

תעשייה המזון

בתים חולים

מעבדות

לשימוש פנימי של מבנים מסחריים בעלי אחזה גבוהה

שדרוג המראה וההגנה של פני שטח צבועים מבלי להסיר את הציפוי הקיים

בתים ספר

בתים מוקחת

אפקסל 20-40/60

קו"ה: 65

שיטת הצביעה/דילול:

אופן הצביעה הברשת/גלילה	קוטר הנחיר	לחץ (אטט)	מדלל	אחוז דילול בונפה
ריסוס רגיל	3-4	מים	5-10%	
ריסוס ללא אויר	4-5	מים	10-20%	
"	0.017"-0.021"	"	עד 5%	

נתונים פיזיקליים:

מהות הבדיקה	שיטת הבדיקה	תוצאה
חווק הידבקות	ASTM D4541	245N/cm ²
חרדר נקי	ISO 1464-1	Class 6
עמידות בחום יבש	ASTM D2485	120°C
עמידות חיצונית	ASTM D4585	טוב
גמישות	ASTM D522	עובר
Κושיות	ASTM D3363	4H
עמידות תא מלח	ASTM B117 (700 hours)	עמיד

הנתונים הפיזיקליים התקבלו על ידי בדיקה של המערכת המומלצת אשר יושמה על פלטת פלדה אחרת נקיי חול עד למינימום של SA2.5 (ISO 3501-1: SS 05 5900) (פ"ג 10 – ב – ג' – א – 2)

ערובוב:
ערובוב מותאים של רכיבי המוצר הוא חיוני ביותר לישום טוב ונכון של מערכת הצבע. הוסף את המקשה(חלק "ב") לרכיב הבסיס (חלק "א") וערובב בצורה יסודית. חשוב שכל הרכיבים יעורבו ביסודיות ע"י מיקסר מכני על מנת שלא ישארו שום רכיבים שלא ערובבו.

אריזה:
10 ק"ג (א – 2 ק"ג / ב – 8 ק"ג)

הכנת שטח:

הכנת שטח למשטחי בטון:
הערה: פרקי הכנת השטח שלහן, אינם משוככים לחומר או מוצר מסוימים. הם ניתנים מתוך הכוונה כללית המיעדים לאנשי מקצוע ובעלי ידע וניסיון בישום המערכות. לאחריות המשמש לוודא את סוג הכנת השטח הנדרש, את התאמת המוצר לתשתיות ולשימושים להם הוא מיועד. מומלץ לפני הישום לעיין בפרק המבואות הרלוונטיים ולהתיעץ בכל שאלה או אי-ודאות עם המחלקה הטכנית.

כללי:
הכנת השטח היא שקובעת במידה רבה את אורך החים של הציפוי ועל כן חשיבותה הרבה. המטרה היא ליצור פני בטון יציבים ונקיים, המאפשרים הדבקות-אדזהייה טובה ובת קיימה של המערכת לתשתיות. פני השטח, חיבטים להיוות נקיים, יבשים, יציבים ולא חלקים או אзорרים רופפים. יש להסיר באופן מלא כל שרירות של שמנים, אבק, לכלוך, מלחים וכל חומר זר אחר על מנת להבטיח את הדבקות הציפוי לפני השטח. תשתיות מפולשת, יציבה, נקייה ממזהמים, חופשית מחלקים רופפים ועם פני שטח בעלי כושר ספיגה מספק – מעט פורזוביים תבטיח את אורך חיי המערכת.

בטון חדש:
יציקת בטון חדש לציפוי 4 שבועות (28 ימים בטמפרטורה של 25°C) לאחר היציקה ורק עם תכולת רטיבות של לא יותר מ- 4% בעומר של 2.5 ס"מ מתחמת לפני השטח. הבטון חייב להיות בעל חוזק לחיצה מינימלי של 30 Mpa, כאשר דרישת מתקיימת, יש להכיל פתרונות מומלצים לחיזוק התשתיות. על הכנת השטח לעקב אחר הדרישות שבקנון SSPC-SP13, לקבלת פני בטון יבשים, נקיים ממזהמים, ללא מי צמנט, חלקים רופפים ואבק, בעלי מישוריות אחידה, חוזק מכני ופורפייל לעליון פורזובי דו המאפשר ספיגה נאותה של הציפוי. הסרה מוחלטת של שמן תבניות, חומריא אשפה, מלחים, פריחות, מי צמנט וככל חומר זר אחר, באמצעות התזוז חול, שוט בלסטינג (shot-blasting), קרסום מכני, ליטוש יהלום או עיכול חומצוי. בוגר חשוב לוודא כי ה-Ηק של הבטון נמצא בין 10-12.

אפקסל 20-40/60

קו"ה : 65

בכל מקרה יש לעקוב אחר הנחיות שבתקנים הבאים:

ASTM D 4259 - נוהל הכנת בטון לכרסום פנוי השטח

ASTM D 4260 - נוהל הכנת בטון לליטוש פנוי השטח

ASTM F 1869 - נוהל בדיקת תכולת חלחות בטון

חרומים, שקעים, פגיעות מכניות, כיסויי חוץ:
מילי, סגירות ויישור הפגמים נעשים באמצעות שפכטל אפקסי (המיועד למשטחים ארכיים ואופקיים) מסוג : T.S.E.T 702 או בשימוש בגראות אפקסי מסוג : HRV הישום, לאחר הסרת כל החלקים הרופפים וקבלת שלדים יציבים, נקיי האבק וריהת פרימר אפקסי תואם.

בדיקות – סדקים טרמיים:

נרגמים בד"כ בתהליך התתיישבות של הבטון , כתוצאה מהרכיב בטון לא ראוי או אשפרה לא אותה ורוחבם אינו עולה על 1 מ"מ. סדקים אלו יש לנסר לעומר של עד 8 מ"מ ולרוחב של עד 4 מ"מ, לבצע נקיי של האבק ולישם פרימר אפקסי מסווג אפסיל שקוף על גבי הדפנות. עם הגעת הפרימר למצב דבוק مليוי וסגירת הסדק עם שפכטל אפקסי מסווג T.E.S.T 702 עד למפלס פנוי הבטון.

سدקים דינמיים, סדקים מנוסרים:

נרגמים מتوزזות, שקיאות של המבנה או מכוונים (מלאכי סדיקה). הסדקים המקריים – שאינם מתוכננים מראש ברוחב העולה על 1 מ"מ, יש לנסר לעומק של 10 מ"מ ולרוחב של 5 מ"מ, לבצע נקיי וריהת אפסיל שקוף בדפנות, המתנה ליבוש (למצב דבוק) ויציקה של מסת אפקסי גמישה מסווג SL Flex למילי כל החולן המנוסר עד למפלס פנוי הבטון. במרקחה של שקיעה של לבצע مليוי נוסף. סדקים מנוסרים אינם מצריים הרחבה (אלא עט מולאו בחומר אלסטומרי) רך נקיי, ריהת פרימר ויציקה של SL300 Flex .

חוסר מישוריות – גליות של פנוי השטח:

בתופעות אלו יש לטפל לאחר סיום הכנת השטח ולפניהם יישום מערכת שפכטל אפקסי מסווג T.E.S.T 702 או ע"י יציקה של שכבים ביןים המורכת משרפ אפקסיBinder מסווג 5% SL Filler היביעו לאחר יישום פרימר תואם. חוסר מישוריות / גליות בהפרשים גדולים מ 4 מ"מ, ניתן להסידר באמצעות יציקה של מדה מתפלסת בעלת חוזק מכני רב (מינימום 30 Mpa בגוון 4160, 4610).

לחורים שקעים, פגיעות מכניות, כיסויי חוץ, סדקים, תפירים, גליות (chosar mishoriot) וכוי' נדרש התיאחסות פרטנית על פי ההוראות הבאות :

**חוזק מכני (Pull Off) של הבטון נמוך מ – Mpa25
או בטון בעל כושר ספיגות גבוהה – פורוזיבי.**

פרק זה מבוצע לאחר סיום שלב ההכנה המכני.

הספת השטח בשף אפקסי נטול מדלים בעל צמיגות וכושר חדיות גובהה, מסווג : P.H. 1322 EMR או במספר שכבות של סילר אפקסי מדויל מסווג 25 Mpa פנוי שטח פורוזיביים באופן מיוחד – ובעל כושר ספיגות גבוהה, עשויים לגורום ל"קרחות" וחוסר אחידות של הציפוי ועל כן נדרש במרקחה זה לבצע את התהליך ההסתפה הניל.

תפרי התפשטות:

תפרים אלו מתוכננים ברוב המקרים לרוחב של 25 מ"מ ומטרתם לאפשר תזוזות מסוימות של המבנה. את דפנות התפרים יש ללטש עד לקבלת פנוי שטח נקיים ויציבים, לבצע שאיתבת אבק, ליישם פרימר תואם ולملא בMASTERATIC אטימה תקני, המיועד לתפרי התפשטות. יישום המטטיק לאחר החדרה בלחץ של פרופיל גינוי לעיצוב עמוק התפר, (50% מרוחבו). לאחר סיום יציקת רצפת האפקסי, יש להעתיק את התפרים לפני השטח.

בטון ישן:

הכנת השטח נעשית בדומה להכנה של בטון חדש. במרקחה שפנוי השטח ספוגים במנים, דלקים, כימיים אונ מזוהמים אחרים, יש לבצע תהליך ניקוי באמצעות מסירי שומן וטרוגנטים תעשייתיים, בכפוף להנחיות שבתקן ASTM D 4258. תהליך זה נעשה לפני ביצוע הכנת השטח על פי ההנחיות שבפרק "בטון חדש". בסיום השטיפה יש לקבל פנוי שטח בהירוט ונקאים מזוהמים ובשים יבוש מלא. במרקחים ששחיקה ובליה של הבטון יצרו, לפני שטח בעלי חזק לחיצה הקטן מ Mpa25, פגיעות מכניות ו/או פורוזיביות – חספס וחוסר מישוריות, יש לבצע את הטיפול על פי המלצות הרלוונטיות לתופעות אלו. מומלץ כי בסיום תהליכי הסרת המזוהמים תעשה בדיקת חומציות / אלקליות בכפוף לתקן ASTM D 4262.

הכנת שטח למתקפת:**מתקפת וברזול:**

התזה של ארגוניטים באמצעות אויר דחוס (מומלץ לבצע הסרת קליפות חולודה רופפות ושרירות של ריתוכים באמצעות מגרזות ידניות או פנאומטיות לפני ההטהה) לקבלת פנוי שטח ברמת ניקיון של SA 2.5 (לפי התקן השודי 05 SIS) על מנת להסיר חולודה, חלקיקים רופפים, הרחקה של צבע ישן, שמן וכי מלחחות 95% מהשיטה, (על פי התקן האמריקאי - SSPC-SP10). הפרופיל המתkeletal של פנוי השטח צריך

אפקסל 20-40/60

קו"ה : 65

להגיע לרמת חספוס של 80 מיקרון. יש לטלש ולעגל את כל הקצוות והשלוים החדשם כולל פסי הלחמה, עד לקבלת רדיוס מינימלי של 6 מ"מ. לבצע ניקוי של האבק בלבד אויר (נטול לחות וושמנים) או באמצעות שואב אבק. יש לבצע Strip Coat בכל אזוריו הלחמה, חיבורים, ברגים.

זווית חרוזת על מנת למנוע היוצרות של כשלים מוקדמים באזוריים אלו.

האזורים המוקדים חייבים לקבל את שכבות היסודות הראשונה במחירות המרבות האפשרית סמוך לכל הגינות לסיום התזה של כל מקטע ומקטע על מנת למנוע היצטרות של מזהמים או חולה על פני השטח. במקרים בהם לא ניתן לבצע התזה ארגנטים, יש להשתמש באמצעים מכניים או ידניים לניקוי קפדיי באמצעות דיסק, מברשת פלדה, נייר זכוכית וגרידה, להרחיק קששי ערגול, הסרת חולה, שכבות של צבע רפואי ומזהמים עד לדרגת ניקיון ST 3 לפי התקן השבדי (תקן האמריקאי- SSPC-SP11, SP3 SSPC) בסוף העבודה ההכנה השטח חייב להיות ללא קצוות חדשם, מחוספס, ללא - חלקים רופפים, אבק, לכלוך, שמן או כל מזוהם אחר, על מנת להבטיח הדבקות טוביה של הציפוי לתשתייה.

קירות גבס (שאים צבועים):

פני השטח חייבים להיות נקיים ויבשים. ראש מסמרים וברגים צריכים להיות מעט שוקעים ומתופלים בשפטל. על פסי חיבור בין הפלטות ובין האלמנטים יש לקבע סרטוי הדבקה ולילישם שפטל תואם. את האזוריים הנ"ל יש לטלש עד לקבלת פני שטח חלקים ומישרים. לפני הצביעה יש להסיר את כל שכבות האבק.

עץ:

על פני השטח להיות נקיים, יבשים, ויציבים. אין לצבע בסמוך ובמלךימי גשם ובתנאים של לחות יחסית גבוהה. חלקים שאינם מוקדמים יש להסיר ולטלש. חורים ופתחים יש לסתום. אזוריים חלשים שהתיישנו יש לטלש ולהסיר. את העץ יש לטלש עם נייר לטש 5 ולבצע ניקיון יסודי של האבק.

ברזל מגולוון:

יש להסיר את האבק, השומנים וזיהומיים אחרים מפני השטח, באמצעות שטיפה עם דטרוגנטים ושטיפה חזורת במים נקיים. בהתאם להנחיות שבתקן Solvent cleaning SSPC-SP1 (ניקוי באמצעות ממסים). לאחר הניקוי, השטח חייב לקבל חספוס באמצעות כימיים או מכניים. במרקחה של זיהום על ידי תומצרי קורוזיה, השטח חייב להיות מנקה ידנית, או באמצעות ציוד מכני בהתאם לתקן Hand or Power Tool cleaning SSPC-SP2). SP3 הניקוי באמצעות ממסים לפני השימוש מכניים ומטרתו הרחיקת השומנים והסרה של מלחי אבק מעל פני המתכת. לשם ניקיון יסודי יש צורך להחליף בתדרות את הממסים ואת بد הניקוי. שיטה עילית יותר היא שטיפה באמצעות אמולטור, או שטיפה חמה בלבד בגובה באמצעות דטרוגנטים מתאימים. חספוס השטח נעשה באמצעות אגרנטים קלה להרחיקת שומנים, חולה, קששי ערגול וצבע רפואי לדרגה של Sa 1 לחספוס השטח בעומק פרופיל של 7-12 מיקרון (פי תקן אמריקאי - Blast SSPC-SP7 Brush Off) או חספוס מכני באמצעות מברשת פלדה או נירוט לטש פני הצביעה השטח חייב להיות נקי ויבש. יש לבצע stripcoat בכל אזוריו הלחמה, חיבורים, ברגים, שכבת אבק או ניקיון של כל שכבות מוקדמים באזוריים אלו.

שטחים צבועים:

כאשר הציפוי הקיים יציב ובעל חוזק הדבקה של מעל ל 1 mm/N יש לנוקות ולהסיר מעלה פני השטח המיעודים לציפוי שכבות שומניות, מזהמים וכל חומר זר אחר. פני שטח קשיחים או נגמרא מבריך יש לשחפס חספוס עד לקבלת תשתיית נגמר מט באמצעות שימוש בנירוט לטש בגריט עדין. במידה וקיים חשש כי הציפוי החדש עלול לול תקוף את הצבע הישן יש להסיר באופן מלא את הציפוי הישן או להיליפן לישים שכבות ביןיהם (שכבה מקשורת) על פי המלצות היכן. כאשר פני השטח מתקלפים או עברו התישנות יש לנוקות את פני השטח עד לקבלת תשתיית יציבה.

טיח צמנטי:

יש לאפשר אשרה נאותה של הטיח עד ל 30 ימים לפני יישום מערכת הציפוי, במהלךה יש לאפשר את אורותר המבנה / האולם. במקרים של קרחה ולחות גבוהים יש להיעזר בתנורי חימום. לפני תחילת העבודה יש לוודא כי הטיח אינו מכיל סייד ובעל חוזק החדבקה לתשתיית שלא יקטן מ 1.5 Mpa. אזוריים שניזוקו או פני שטח פורזובייבים במיוחד, יש לתקן באמצעות שפטל צמנטי מוהיר ייבוש בעל חוזק הגבואה מ 1 Mpa בסוג 4040. את פני השטח יש לטלש ליטוש עדין על מנת להסיר לכלוך וחלקים רופפים. במקרים בהם הטיח רך ובעל מרם אבקתי, יש להחסיג את פני השטח (לפני יישום מערכת הציפוי) בפרימר מודול במים מסוג - 16 MD, או באמצעות סילר אפקט סיידר מסוג אפוזיל שקופה. לפני עבודות הצביעה או הציפוי, יש לוודא כי פני השטח יבש מלא, נקיים, ללא חלקים רופפים ועוניים על דרישות חוזק החדבקה.

בטיחות ואחריות:**בטיחות:**

כיוון ששימוש וטיפול מוטעים במוצרי אפולק יכולם להיות מסוכנים לבリアות, לגروم לשרפפה או לפיצוץ, יש לנוקוט באמצעות זיהירות, לעקוב אחר הוראות הבטיחות ולملא אחר הנחיות היישום בכל זמן במלך האחסון והשימוש בחומר ותוך כדי מילוי היישום או ההתקשות של המוצר.

אחריות:

אפולק ערבה לכך ששמוצריה תקינים ולא פגמי יצור. חובתה הבלתי של אפולק והשיפוי היחיד של רוכש הסחורה ביחס למוצרי החברה יהיה מוגבל ונตอน לשיקול דעתה של אפולק אם להחליף את המוצר במידה שאינו נופל תחת הגדרת אחריות זו, או בזכותו של חשבון רוכש הסחורה בסכום החשובנית של המוצר שאינו נפל תחת הגדרת אחריות זו. כל תביעה תחת אחריות זו חייבת להיות להיעשות בכתב תוך מקסימום 5 (חמשה) ימים ממועד בו

אפקסל 20-40/60

קו"ן : 65

הרוכש גילה את אי תקינותו של המוצר, אך בכל מקרה לא יוארך פגיעה תופוגת חyi המדף של המוצר, או שנה אחת מתאריך משולח המוצר לhocש, על פי המוקדם שבניהם. כישלונו של הקונה להודיע על אי תקינותו של המוצר כפי שנדרש לעיל, ימנע מהקונה שייפוי כל שהוא במסגרת אחריות זו.

לאפוק אין כל אחריות נוספת בגין מזג זר, כל אחריות אחרת: **AMILITIC, MOROMOT, HAKBUA UL PI HOK** בגין אחריות סחר או דרישות התאמת לשימושים/יישומים **SPATIFIM**, אינה תקפה. בכל מקרה אפוק לא תישא באחריות עקיפה, אחריות תוכנתית, או נזקים לצד "ג".

כל המלצה או הצעה של אפוק הנוגעים לשימוש במוצר בין אם נכתבה בדף המוצר, בפרטים או כתגובה לבקשת כל השהיא, מבוססת על מידע הנחשב אמיתי ומדויק, אך בכל מקרה המידע והמוצר מייעדים רק להנחות מקצועיות וניסיון בתחום הצביעה התעשייתית וכן על הקונה מוטלת האחריות לההתאמת המוצר לדרישותיו או לישומים **SPATIFIM**, ואפוק על כן מאמין כי כך נעשה, על פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדים של המשתמש. תנאי סביבה משתנים, שינוי באופני היישום או ערכות אומדן, עשויים לגרום לתוצאות בלתי רצויות.

אחריות מוגבלת

חויבתה או אחריותה של אפוק לכל תביעה כל השהיא, כולל תביעות המבוססות על רשלנותה של אפוק או אחריותה הישירה לכל אובדן או נזק הנובעים מ, קשורין לאו הנגרמים משימוש במוצר לא יעלו בכלל מקרה על עלות מחיר הקנייה של המוצר שבגינו מתעוררת התלונה או התביעה. מלנט להסיר כל ספק, אפוק לא תישא באחריות לכל תביעה לנזקים תוכנתיים או לנזקי צד "ג".